

بخشی از ترجمه مقاله

عنوان فارسى مقاله:

مقایسه FEA هیدروفرمینگ فشار بالا و پایین فولادTRIP

عنوان انگلیسی مقاله:

FEA comparison of high and low pressure tube hydroforming of TRIP steel



توجه!

این فایل تنها قسمتی از ترجمه میباشد. برای تهیه مقاله ترجمه شده کامل با فرمت ورد (قابل ویرایش) همراه با نسخه انگلیسی مقاله، اینجا کلیک نمایید.

بخشى از ترجمه مقاله

4. Conclusion

HPTH and LPTH of TRIP 780 steel for the same final geometry is studied. Using finite element simulation pressure and die closing force are found with respect to corner radius. For the analysed part geometry 155 MPa of internal fluid pressure and 4000 N of die closing force is required to form the desired shape during HPTH, while only 10 MPa and 2300 N is required in LPTH. The stress variation and thinning is more pronounced in HPTH than in LPTH. LPTH with t = 1.75 mm gives approximate the same thickness distribution that with t = 2 mm in HPTH. Thus weight reduction and uniform thickness distribution are the main advantage during proposed low pressure tube hydroforming. The stress distribution and forming mode are different in both the processes. During high pressure hydroforming the stress and thinning without friction is less than with friction, thus high pressure hydroforming is sensitive to friction while in case of low pressure hydroforming, friction is not an important parameter.

۴. نتیجه گیری

فرایندهای HPTH و LPTH فولاد TRIP 780 برای هندسه نهایی خاص مورد بررسی قرار گرفت. با استفاده از شبیه سازی المان محدود، فشار و نیروی بسته کننده قالب بر حسب شعاع گوشه محاسبه شدند. برای هندسه مورد بررسی، MPa ۱۵۵ فشار داخلی مایع و ۴۰۰۰ N برای هندسه کننده قالب برای شکل دهی به قطعه در حین HPTH نیروی بسته کننده قالب برای شکل دهی به قطعه در حین ۲۳۰۰ N و ۲۳۰۰ است. تغییرات تنش و نازک شدن در HPTH نسبت به HPTH واضح تر است. HPTH با ضخامت ۱٫۷۵ میلی متر تقریبا توزیع ضخامت یکسانی با HPTH با ضخامت ۲ میلی متر دارد. بنابراین کاهش وزن و توزیع یکسان ضخامت مزایای اصلی روش HPTH هستند. توزیع تنش و حالت شکل دهی در دو فرایند متفاوت هستند. در حین هیدروفرمینگ فشار بالا تنش و نازک شدن بدون اصطکاک از مقادیر با اصطکاک کمتر است، بنابراین هیدروفرمینگ فشار بالا به فشار حساس است ولی در مورد هیدروفرمینگ فشار کم، اصطکاک پارامتری مهم است ولی در مورد هیدروفرمینگ فشار کم، اصطکاک پارامتری مهم محسوب غی شود.



توجه!

این فایل تنها قسمتی از ترجمه میباشد. برای تهیه مقاله ترجمه شده کامل با فرمت ورد (قابل ویرایش) همراه با نسخه انگلیسی مقاله، اینجا کلیک نایید.

برای جستجوی جدیدترین مقالات ترجمه شده، اینجا کلیک نایید.